

## Produktbeschreibung

### ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister ist ein Pulverkleister, der in Wasser aufgelöst wird. Er wurde speziell für das Tapezieren von Vlies-Rauhfaser Tapeten entwickelt und ist für die Verarbeitung aller Arten von Vliestapeten geeignet. Der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister zeichnet sich bei der Verarbeitung durch eine hohe Anfangshaftung und sehr gute Korrigierbarkeit an der Wand aus.

### Lieferant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

### Produktdaten

- Füllmenge/ Päckchen: 200g
- Kartoninhalt: 24 Päckchen

### Produktvorteile

- Transparent auf trocknend
- Gute Korrigierbarkeit
- Diffusionsfähig
- Starke Anfangshaftung
- Sichere Naht- und Kantenhaftung
- Optimale Kleisterverteilung
- Hohe Ergiebigkeit: ca. 25 m<sup>2</sup>
- Nach 10 Minuten gebrauchsfertig

### Technische Daten des Produktes

- Anwendungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C
- ph-Wert: ca. 9,7
- Verbrauch: ca. 200ml/m<sup>2</sup>

### Ergiebigkeit

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister gemäß der Tabelle in kaltem, sauberem Wasser anrühren: Ansatz für 200 g (Packungsinhalt)

	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern	10l	ca. 50 m <sup>2</sup>
Vlies-Rauhfaser	5l	ca. 25 m <sup>2</sup>
Vliestapeten	5l	ca. 25 m <sup>2</sup>
ERFURT-Variovlies	5l	ca. 30 m <sup>2</sup>

Hinweis: Fertig angerührter Kleister kann – gut abgedeckt – bis zu 2-3 Tage aufbewahrt werden. Der Kleister eignet sich auch für die Verarbeitung mit Tapeziergeräten, dabei Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

### Ansetzen des Kleisters

- Packungsinhalt unter gleichmäßigem, kräftigem Rühren in kaltem Wasser zügig einstreuen (ca. 2 Min.).
- Den Kleisteransatz quellen lassen, nach ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.
- Nach weiteren 5 Minuten ist der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister gebrauchsfertig.

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ggf. mit Tapetengrund vorbereiten.

### Hinweise zur Verarbeitung

Zur Verarbeitung der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Tapeten siehe Technisches Merkblatt ERFURT-Vlies-Rauhfaser. Bei sonstigen Vliestapeten die Angaben der Tapetenhersteller beachten.

### Hinweis

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Kühl und trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

### Entsorgung

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.