



Termék jellemzői

ERFURT-KlimaTec SR 4

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-SR 4 rendszerragasztója kimondottan az ERFURT-KlimaTec-rendszeréhez kifejlesztett, falerősítő tulajdonsággal is rendelkező, légítőszermentes műanyag-diszperzió kötőanyagbázisra épülő, nagy tapadó képességű ragasztó.

Termék adatai

- Rendelési szám : 1001206
- Súly : 18 kg-os vödör

Termék tulajdonságai

- Beltérre
- Nagy ragasztó és telítő teljesítményű
- Egyszerűen, gyorsan és tisztán feldolgozható
- Optimálisan tapad az alapfelületre
- Fogazott spatulával könnyen és simulékonyan felvihető
- Fehéren pigmentált
- Sűrűség: kg, 1,75 kg/cm³
- Optimálisan állja a nedvességet
- Tökéletes biztonságot nyújt a tapétázásnál
- 20 percig feldolgozható
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Az ERFURT SR 4 rendszerragasztóját hígítás nélkül dolgozzuk fel. Legfeljebb 3 % vízzel hígítható.

Alkalmazás/feldolgozás

Az SR 4 rendszerragasztó beltéri falakon és mennyezeteken bármilyen hordképes alapfelületen alkalmazható. A strukturált vakolatok és az üvegszövet átdolgozásához is ideálisan alkalmas.


Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és szilárd. A nem tapadó régi bevonatokat távolítsuk el. A komolyabb felületi egyenetlenségeket gletanyaggal egyenlítsük ki.

Feldolgozási feltételek:

Alapfelülettől és a felvitt mennyiségtől függően a felhasználás 0,6-1,2 kg/m². A hőmérséklet ne csökkenjen 10° C fok alá. A ragasztásra nyitott idő szokványos hőmérséklet és páratartalom mellett kb. 20 perc.

Ragasztás



A ragasztáshoz az ERFURT-SR 4 rendszerragasztóját (az alapfelülettől függően C3 vagy B2 nagyságú) fogazott spatulával keresztirányban egyenletesen vigyük fel a felületre. A tapadási problémákat elkerülendő a ragasztót ne vigyük fel túl vékonyan és egyszerre ne vonjunk be vele túl nagy felületeket.



A falburkolatot fektessük a ragasztóágyba és a tapétázó spatulával hóllyagmentesen nyomjuk rá a falra úgy, hogy a ragasztó egyenletesen elosztódjék és sima alapfelület alakuljon ki.

Száradás

+20 °C hőmérsékletnél és 65 % relatív páratartalomnál kb. 6-12 óra alatt szárad meg és utána átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékletnél és nagyobb páratartalomnál ez az idő meghosszabbodik.

Szerszámtisztítás

Használat után vízzel azonnal tisztítsuk meg.

Tárolás

Az ERFURT-SR 4 rendszerragasztóját tároljuk hűvös és fagymentes helyen a jól lezárt vödörben. Óvjuk a közvetlen napsugárzástól; a maradékot esetleg kevés vízzel fedjük be. A lezárt eredeti kiserelésben legalább két évig tárolható.

Hulladékkezelés

Az ERFURT-SR 4 rendszerragasztója beszáradt vagy megkötött maradékait kidobhatjuk a rendes háztartási szeméttel együtt.